

ADLER Aquafix Bronze

8137 000300

Polvere di bronzo per effetti vero metallo, per l'industria e il professionista

	DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Indicazioni generali	Polvere di bronzo per il conseguimento di effetti vero metallo su superfici realizzate con i materiali del legno
Campi d'impiego	 Per la verniciatura di superfici di mobili e arredamenti interni sottoposti a sollecitazioni normali come, ad esempio, piani di tavoli e superfici d'appoggio nelle zone giorno, elementi frontali e superfici costantemente visibili, superfici sollecitate di sedie/panche e superfici non costantemente visibili. Aree di utilizzo III – IV ai sensi di ÖNORM A 1610-12.
	Utilizzo in combinazione con un sistema di finitura adatto.
	LAVORAZIONE
Istruzioni di lavorazione	 Mescolando incorporare accuratamente, senza formare grumi, ADLER Aquafix Bronze 8137 000300 nella miscela vernice- induritore. Mescolare preferibilmente a macchina con un miscelatore ad elica.
Quantitativo aggiunto	250 parti, in peso, su 105 parti, in peso, di vernice o sulla miscela vernice-induritore.
Pulizia degli utensili	Con acqua subito dopo l'uso.
	Per l'eliminazione di resti induriti di vernice raccomandiamo ADLER Aqua-Cleaner 80080 (diluito 1:1 con acqua).
	INDICAZIONI PER GLI ORDINI
Confezioni	1 kg

02-17 ZKL 8137

ADLER Italia S.r.I., I-38068 Rovereto (TN)

Tel: 0043/5242/6922-190, Fax: 0043/5242/6922-309, Mail: technical-support@adler-lacke.com

ULTERIORI INDICAZIONI

Durata/magazzinaggio



Almeno 1 anno in confezioni originalmente sigillate.

- Chiudere sempre immediatamente la confezione per prevenire la penetrazione di umidità.
- Immagazzinare in luogo protetto da umidità, esposizione diretta ai raggi solari, gelo e temperature elevate (superiori ai 30° C).
- Non immagazzinare assieme a materiali ricchi di ossigeno e comburenti.
- Non immagazzinare assieme a sostanze auto-infiammabili.
- Tenere lontano da agenti ossidanti e da materiali fortemente alcalini e fortemente acidi.

Indicazioni tecniche di sicurezza







Preghiamo di consultare la relativa scheda di sicurezza! È possibile scaricare l'attuale versione dal sito **www.adler-lacke.com**.

- Tenere lontano da calore, superfici bollenti, scintille, fiamme e altri tipi di fonti di ignizione. Non fumare.
- Durante l'uso è possibile che si formino miscele di polvere / aria esplosive / facilmente infiammabili.
- Collegare a terra la confezione e l'impianto da riempire.
- Utilizzare mezzi elettrici con protezione dalle esplosioni.
- In caso d'incendio: utilizzare polvere speciale per gli incendi di metalli o biossido di carbonio (CO₂). Non utilizzare acqua.

Durante la lavorazione consigliamo di utilizzare occhiali e guanti di protezione.

Il prodotto è adatto esclusivamente per la lavorazione industriale e professionale.